



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL CAPOFONTE" ONLUS

DECRETO N. 36 / VOL-A ISCRIZIONE AL N. 976 DEL REGISTRO GENERALE
COD. FISCALE 90111960325 - SEDE LEGALE: VIA ALLE CAVE N. 43 34128 TRIESTE (TS)
TEL. +39 040/571623
FAX +39 040/4519594
E-MAIL: INFO@ILCAPOFONTE.IT SITO
WEB: WWW.ILCAPOFONTE.IT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SULLA SITUAZIONE RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CAPOFONTE TERESIANO DOPO I LAVORI REALIZZATI NELLE IMMEDIATE VICINANZE.

Comparazione fotografica 1:

- Muro trasversale abbattuto e ricostruito con materiali moderni e la nuova tubazione di trasporto dell'acqua. (Immagine del 04/06/08 confrontata con una risalente al 2006)

Comparazione fotografica 2:

- Lesione presente nella galleria interna del Capofonte. (Immagine del 04/06/08 confrontata con una risalente al 2006)

Documentazione fotografica 1:

- Danneggiamento del raccordo della canaletta con le vasche di filtraggio. (Immagine del 04/06/08)
- Profonde lesioni all'entrata della galleria interna del Capofonte. (Immagine del 04/06/08)

Documentazione fotografica 2:

- Infiltrazioni di cemento durante i lavori di infissione dei micropali. (Immagine aprile 2008)
- Infiltrazione di cemento lungo la parete destra del Capofonte. (Immagine aprile 2008)

SITUAZIONE RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CAPOFONTE TERESIANO

Comparazione fotografica (1)



Parte terminale della galleria interna del Capofonte Teresiano, dopo la realizzazione dei lavori. Si intravede il muro trasversale abbattuto e ricostruito con materiali moderni e la nuova tubazione di trasporto dell'acqua inclinata e fuori asse. (Immagine del 04/06/08)



Parte terminale della galleria interna del Capofonte Teresiano, prima dell'esecuzione dei lavori. Il muro trasversale è quello originale in pietra costruito nell'anno 1883 e la tubazione in ghisa porta l'acqua alla canaletta centrale. (Immagine del 2006)

SITUAZIONE RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CAPOFONTE TERESIANO

Comparazione fotografica (2)



Galleria interna del Capofonte, dopo la realizzazione dei lavori. Si vede la grande lesione ed il relativo puntellamento. (Immagine del 04/06/08)



Come si presentava la lesione prima dell'inizio dei lavori. (Immagine del 2006)

SITUAZIONE RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CAPOFONTE TERESIANO

Documentazione fotografica (1)



Raccordo della canaletta con le vasche di filtraggio. Si può osservare il danneggiamento della struttura realizzata in mattoni. (Immagine del 04/06/08)



Profonde lesioni riscontrabili all'entrata della galleria interna del Capofonte Teresiano. (Immagine del 04/06/08)

SITUAZIONE RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CAPOFONTE TERESIANO

Documentazione fotografica (2)



Infiltrazioni di cemento all'interno del Capofonte Teresiano, durante i lavori di infissione dei micropali. (Immagine aprile 2008)



Infiltrazione di cemento all'interno del Capofonte Teresiano, con spandimenti lungo la parete destra. (Immagine aprile 2008)